



ROMÂNIA
JUDEȚUL ILFOV
COMUNA DRAGOMIREȘTI-VALE
STR.MICSUNELELOR, NR. 87, TEL/FAX 0214367165

Nr. 5733 / 23.03.2013

APROBAT
PRIMĂR,
ing. Scocol Gheorghe

REFERAT DE NECESITATE SI ANTEMASURATORI PENTRU EXECUTIE
LUCRARI DE REPARATII INSTALATIE ELECTRICA LA PRIMARIA COMUNEI
DRAGOMIREȘTI VALE

Avand in vedere mai multe defecțiuni constatate in ultima perioada la instalatia electrica, provocate atat datorita instatiei uzate cat si datorita fluctuatiilor frecvente de curent, pentru desfasurarea in conditii optime si de siguranta a activitatii primariei comunei Dragomiresti Vale, este necesar a se efectua lucrari de reparatii ale instalatiei electrice ale sediului Primariei (parter+etaje). In acest sens am identificat si estimat urmatoarele operatiuni si materiale necesare conform tabelului de mai jos. Lucrarile se vor desfasura cat mai urgent in maxim 60 de zile. Compartimentul de specialitate va face toate demersurile necesare pentru achizitionarea lucrarilor sus mentionate.

Nr. Crt.	Cod CPV Denumire material/operatiune	UM	Cantitati estimate	PRET UNITAR	VALOARE (fara TVA)
	Electrice				
1	Verificare sistem electric	buc	1		
2	Inlocuire cablu electric CYYF 3X250	ml	2000		
3	Tub PVC ignifug	ml	2000		
4	Ciment	saci	100		
5	Pietris	mc	75		
6	Nisip	mc	50		
7	Adeziv	saci	200		
8	Spargere perete	mp	2500		
9	Tencuiala	mp	2500		
10	Conectica	SET	1		
11	Manopera spargere / cablare / reparatie perete	ml	2000		
12	Doza electrica	buc	125		
13	Priza	buc	75		
14	Intrerupator	buc	50		
15	Doza electrica	buc	50		
	Total valoare estimata				

Intocmit
Viceprimar, Ilioiu Dumitru

Avizat
Compartimentul Financiar-Contabil
Insp. Sandu Roze Georgiana